



2016. 5. 27.(금) **울산혁신도시개발사업 특별위원회**  
**현장 방문 활동 현황**

- ① 약사동 북부순환도로 평산천 하부통로(굴다리)
- ② 동천서로 방음벽 재설치 요구
- ③ 장현천 저류지 시설 현황
- ④ 약사제방유적지 현황
- ⑤ 공룡발자국 보존 현황
- ⑥ 유곡동 상가지역 주차난 실태
- ⑦ 종가로 그린에비뉴 실태

현장 활동 참여위원 : 강혜순 위원장, 권태호 위원, 신성봉 위원, 천  
병태 위원

## 1 약사동 북부순환도로 평산천 하부통로(굴다리)

### ■ 위치도 및 현장사진



## ■ 현황 및 실태

- 약사동 평산천 북부순환도로 하부 통로(굴다리)는 주민들의 농로 및 등산로로 이용하였으나 혁신도시개발사업으로 길이 단절되어 주민들의 건강증진과 행복추구권을 크게 훼손하고 있다.
- 최근 약사동 발전협의회 측 요구로 사람 통행이 가능한 인도 개설 협의로 혁신도시 준공 전까지 북부순환도로 상부도로와 연결 중

## 2 동천서로 방음벽 재설치 지역

### ■ 위치도 및 현장사진



### ■ 현황 및 실태

- 서동교차로에서 동천서로 방향 양쪽으로 공동주택단지가 형성되어 있으나 현재 설치된 방음벽의 높이가 낮고 벽체가 얇아 차량소음을 제대로 차단하지 못하고 있는 실정
- 인근 서동 청구아파트, 두강파래스 등 공동주택 입주민들이 지속적으로 방음벽 보강을 요구하고 있음.

### 3 장현천 저류지 시설 현황

#### ■ 시설개요

- 위 치 : 중구 장현동 195번지 일원
- 제 원 : 용량 11,463 $\text{m}^3$ , 깊이 2.57m(토사조절0.3, 홍수조절1.67, 여유고0.6)

#### ■ 위치도 및 현장사진



## 현황 및 실태


- 자동수위계, 안내·경고 표지판 설치, 유출부 마무리 및 유지관리  
통로 하부 토사유출 방지시설 준공 전까지 완료 예정
- 저류지 바닥 포장과 빗물유도시설(토사준설 및 잡초제거)은 지난  
3. 29.협의 완료하여 6~8월중 제작·시공할 예정으로 있음.

## 4 약사제방 유적지 현황

### ■ 위치도 및 조감도



## ■ 현장 사진



## ■ 현황 및 실태




- 사적지 지정 : 사적 제528호 (2015. 6. 17. 고시)
- 약사제방유적지 이관 협의 중 : 6월중 완료 예정
  - 약사제방유적지 : 울산광역시 울산박물관 인수
  - 근린공원 : 울산광역시 인수 후 중구로 관리권 이관 예정
- 현재, 약사제방유적지는 울산박물관 소속 학예사 등 직원이 파견되어 시설전반에 대한 하자보수 등 인수인계 절차를 진행이며, 9월 개관을 목표로 내부 전시물품 정비 등 업무를 처리하고 있음.

## ■ 약사제방 유적지 공원조성 문제점 (136공원, 실버타운)

- 약사제방유적지 연결 교량 난간 이음새 불량
- 유적지 입구 양쪽 경계석 마감 및 배수시설 설치 불량
- 하천 둑 경계석 설치 불량 및 하천 둑 연결 인도 비포장
- 공원내 조경수, 보안등, 의자 등 전반적인 공원 조성 미비

## 5 공릉발자국 보존 현황

### ■ 위치도 및 현장사진





## 현황 및 실태

- 공원명칭 : 공룡발자국 근린공원(140공원)
- 공룡발자국 유적지는 문화재심의위원회의 원형보존 방침에 따라 발견 장소에 원형 보존하고 있으나 접근성이 떨어지고, 공룡발자국을 보호하는 아무런 장치 없이 거의 방치상태로 보존되고 있는 실정
- 공룡발자국 근린공원 분야
  - 데크 난간 파손, 바닥 이음새 균열
  - 공원 바닥석 마감 부실, 조경수 고사 등

## 6 유곡동 상가지역 주차난 실태

### ■ 위치도 및 사진



## 현황 및 실태

- 현 지역내 주차장 조성 부지는 2개소로 모두 주차장 건물 건축완료
- 인근 상가 이용자들이 주차장 건물을 이용하지 않고 노상에 주차함으로서 주차장건물은 자체 전용 주차장으로 전락, 도로는 심각한 주차난을 겪고 있는 실정

## 7 종가로 그린에비뉴 실태

### ■ 위치도 및 사진



↖ 자전거도로로 단차

↑ 보행을 방해하

는 조경수

← 괴사한 공원수

## ■ 현황 및 실태

- 자전거도로 : 자전거 도로와 보행자용 인도의 경계 단차로 인한 안전사고 위험
- 가로수
  - 혁신도시 주도로인 종가로에 느티나무 식재
  - 종속도로에는 은행, 느티나무 등의 가로수 식재
  - 현재 식재된 가로수의 일부가 고사되거나 부러진 상태로 방치
- 종가로 변 공공용 공지 (종가로 변 가로수를 제외한 조경수 식재 지역)
  - 사람 통행에 방해가 되는 조경수
  - 주변 환경과 조화롭지 못한 조경수
  - 고사한 조경수
  - 잡풀로 뒤 섞인 조경수 등으로그린에비뉴를 지향하는 울산혁신도시의 수종으로 부적합